


7. Schéma zapojení nepřímého měření třífázového s dvoupolově izolovanými MTN (NN strana měření)



Legenda:

ET - elektroměr třífázový
FA01 - jistič před elektroměrem
FU01 - pojistkový odpínač plombovatelný v zap. stavu
FU02 - pojistkový odpínač plombovatelný v zap. stavu (2A gG)
DCO - datový kabel (např. UTP) - min. průřez 0,5 mm²

SJ - spínací jednotka
PEN - svorkovnice PEN
● - šroub dotažen
○ - šroub uvolněn

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý
* - po dohodě s PLDS